


UNIVERZÁLNÍ DÍL PRO VANOVÉ A SPRCHOVÉ PDOMÍTKOVÉ PÁKOVÉ ARMATURY

DÍL I
PRO PŘEDMONTÁŽ DO HRUBÉ STAVBY

UNIVERZÁLNY DIEL PRE VAŇOVÉ A SPRCHOVÉ PDOMIETKOVÉ PÁKOVÉ ARMATÚRY

DÍL I
PRE PREDMONTÁŽ DO HRUBEJ STAVBY



**Platné pro univerzální díly vanových
a sprchových podomítkových armatur sérií:** **Platné pre univerzálne diely vaňových
a sprchových podomietkových armatúr sérií:**

**MARC NEWSON, CELIA, MOMENTS, VENICE, TENDENCE, TONIC,
IDYLL, CERAMIX LIFE, CERAMIX STYLE, CERAMIX,
CERASPRINT NEW, CERAPLAN NEW**

Provozní tlak: Min. 0,1 MPa, Max. 1 MPa
Optim. 0,1 – 0,5 MPa

Maximální teplota: 90 °C

Zapojení: Teplá voda vlevo

Jmenovitá světlost: 1/2"

Povrch armatury je nutno udržovat čistícími prostředky bez chemikálií na bázi kyselin nebo abrasivních účinků.

Určeno pro styk s pitnou vodou a užitkovou teplou vodou.

Prohlášení o shodě: Na tento výrobek bylo vystaveno prohlášení o shodě v souladu se zákonem 22/1997 Sb.

Prevádzkový tlak: Min. 0,1 MPa, Max. 1 MPa
Optim. 0,1 – 0,5 MPa

Maximálna teplota: 90 °C

Zapojenie: Teplá voda vľavo

Menovitá svetlosť: 1/2"

Povrch armatúry je nutné udržiavať čistiacimi prostriedkami bez chemikálií na báze kyseliny a brúsnych účinkov.

Určené pre styk s pitnou vodou a teplou užitkovou vodou.

Záruční doba 5 let ode dne prodeje.

Záručná doba 5 rokov odo dňa predaja.

*Ideal
Standard*

Ideal Standard s. r. o.
Zemská 623, 415 74 Teplice
Česká republika
Tel.: +420 – 417 592 111
Fax: +420 – 417 560 772
www.idealstandard.cz

CZ RO227

CSK C03

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Předejte, prosím, tento návod uživateli armatury.

Před montáží si, prosím, pozorně přečtěte tento návod.

Montáž může provádět pouze odborně zaškolený instalatér.

V rozvodech před objektem, do kterého je instalován tento typ armatury by měl být umístěn filtr. Důkladně propláchněte vodou přítokové potrubí, aby se odstranily všechny zbytky nečistot.

MONTÁŽ

Hloubka montáže musí odpovídat hodnotám na obrázku na straně I. K tomuto účelu jsou na instalační šablone speciální značky. Díl je dodáván s připevněnou instalační šablonou a musí být takto namontován. Napojte potrubí (viz obrázky na straně I). Srovnajte díl do přesné svislé a vodorovné polohy (využijte podpěry na vodováhu na šabloně). V blízkosti dílu nikdy nesvařujte, protože by mohlo dojít k vážnému poškození těsnění.

Zkontrolujte vodotěsnost napojení.

MONTÁŽ TĚSNÍČÍHO RÁMU

Důležité! Informujte obkladače.

Nasuňte těsnící rám na instalační šablonu.

Těsnící rám přilepte běžným instalatérským (vodě-vzdorným) lepidlem na omítnutou a předem upravenou zeď.

Dokončete obložení zdi.

(Postup montáže – viz obrázky I a II na straně I).

KONEČNÁ MONTÁŽ

Po dokončení obložení zdi může být provedena konečná montáž. Pro konečnou montáž je nutné použít **Díl 2** z nabídky různých modelů podomítkových armatur v našem katalogu (například: Iperbole, Idyll, atd.).

NÁHRADNÍ DÍLY

Objednací čísla náhradních dílů s různými typy dokončení najdete v katalogu náhradních dílů u dovozce.

MONTÁŽNY NÁVOD

Dajte, prosím, tento návod užívateľovi armatúry.

Pred montážou si, prosím, pozorne prečítajte tento návod.

Montáž môže vykonávať len odborne zaškolený inštalatér.

V rozvodoch pred objektom, do ktorého je inštalovaný tento typ armatúry, by mal byť umiestnený filter. Dôkladne prepláchnite vodou prítokové potrubie, aby sa odstránili všetky zvyšky nečistôt.

MONTÁŽ

Hĺbka montáže musí zodpovedať hodnotám na obrázku na strane I. K tomuto účelu sú na instalačnej šablone špeciálne značky. Diel je dodávaný s pripevnenou inštaláčnou šablónou a musí byť takto namontovaný. Napojte potrubie (viď obrázky na strane I). Vyrovnajte diel do presnej zvislej a vodorovnej polohy (využite podpery na vodováhu na šablóne). V blízkosti dielu nikdy nezvárajte, pretože by mohlo dôjsť k vážnemu poškodeniu tesnenia.

Skontrolujte vodotesnosť napojenia.

MONTÁŽ TESNIACEHO RÁMU

Dôležité! Informujte obkladačov.

Nasuňte tesniaci rám na inštaláčnu šablónu.

Tesniaci rám prilepte bežným inštalatérskym (vodo-vzdorným) lepidlom na omietnutú a predom upravenú stenu.

Dokončite obloženie steny.

(Postup montáže – viď obrázky I a II na strane I).

KONEČNÁ MONTÁŽ

Po dokončení obloženia steny môže byť prevedená konečná montáž. Pre konečnú montáž je nutné použiť **Diel 2** z ponuky rôznych modelov podomietkových armatúr v našom katalógu (napríklad: Iperbole, Idyll, atď.).

NÁHRADNÉ DIELY

Objednávacie čísla náhradných dielov s rôznymi typmi dokončenia nájdete v katalógu náhradných dielov u dovozcu.

Poradenskou a technickou pomoc vám poskytne:

Servisní středisko Ideal Standard s.r.o.
Zemská 623
415 74 Teplice
Tel: 417 592 179, 417 592 116
Fax: 417 592 316
E-mail: hozakj@aseur.com

Poradenskú a technickú pomoc vám poskytne:

Servisné stredisko Ideal Standard s.r.o.
Zemská 623
415 74 Teplice
Tel: 417 592 179, 417 592 116
Fax: 417 592 316
E-mail: hozakj@aseur.com

OBECNÉ ZÁRUČNÍ PROHLÁŠENÍ

- 1) Záruka pokrývá výhradně estetické, rozměrové a funkční závady vzniklé ve výrobním procesu.
- 2) Záruku nelze uplatnit, pokud výrobek nebyl instalován v souladu s tímto montážním návodem.
- 3) Další podmínky záruky jsou specifikovány v samostatném záručním prohlášení a záručním listu, který je předán spotřebiteli při prodeji výrobku společností Ideal Standard s.r.o.

OBECNÉ ZÁRUČNÉ PREHLÁSENIE

- 1) Záruka pokrýva výhradne estetické, rozmerové a funkčné závady vzniknuté vo výrobnom procese.
- 2) Záruka sa nedá uplatniť, pokiaľ výrobok nebol inštalovaný v súlade s týmto montážnym návodom.
- 3) Ďalšie podmienky záruky sú špecifikované v samostatnom záručnom prehlásení a záručnom liste, ktorý je dodaný spotrebiteľovi pri predaji výrobku spoločnosti Ideal Standard s.r.o.

Výrobci / Výrobci:		Dovozce / Dovožca:	
Ideal Standard Germany Wittlich	Ideal Standard Italy Gozzano	Ideal Standard Bulgaria Sevlievo	Ideal Standard s.r.o.
Ideal Standard GmbH Röntgenstrasse 9 D-54516 Wittlich Deutschland	Sottini Robinetterie S.p.A. Via Navara 30 I-28024 Gozzano (Navara) Italia	Vidima Ideal 53 M. Popov Str. 5400 Sevlievo Bulgaria	Zemská 623, 415 74 Teplice Česká republika Tel.: +420 – 417 592 111 Fax: +420 – 417 560 772 www.idealstandard.cz